

Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de



Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg



d-marina-team GmbH

Nr. 16183 Buchse für DY25
Da=25mm
l=55mm
schwarz
Das Drucklager Alu zur
Reparatur der der
Buchse immer einschicken



d-marina-team GmbH



d-marina-team GmbH

Nr. 16079



Nr. 17574


d-marina-team GmbH

Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de


Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg




Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg

mit Durchgangsbohrung 16mm



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de



Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 15453 | Aufnahmebuchse (Alu) für Winschenkurbel |
| 1 | 19110 | Drucklagerschalensatz oben mit Kugeln |
| 1 | 20537 | Ersatzkugel 8mm für Kugellager (11 Stück erforderlich) |
| 1 | 14119 | Mutter A2 selbstsichernd M16 (bei 24mm Welle) |
| 1 | 16079 | Hubkielführung, achtern |
| 1 | 17574 | Hubkielführung, vorne |
| 1 | 18614 | Kulissenstein für Hubkiel mit 24mm Welle |
| 1 | 14652 | Gummiring über der Trapezgewindemutter |
| 1 | 19727 | Lasche VA für Kulissenstein für Hubkielspindel (2 Stück erforderlich) |
| 1 | 10977 | Gewindespindel nur vorbereitet mit Platte |
| 1 | 11870 | Gewindespindel d=24mm |
| 1 | 18386 | Zahnrad weiß mit 24 Zähnen für Hubkiel |
| 1 | 18390 | Zahnrad, 30 Zähne für Hubkiel |
| 1 | 18441 | Distanzrohr oben für Hubkiel |
| 1 | 18443 | Trapezgewindemutter für Hubkielspindel |
| 1 | 18444 | Distanzrohr unten für Hubkielspindel |
| 1 | 18445 | Führungslager unten für Hubkielspindel |

Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle




d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg

- Schiff in Kran nehmen
- 1** Kiel kpl. herausdrehen und auf Kielwagen absetzen
- Demontage vordere und hintere Hubkielführung
- Abdeckung Kielgetriebe auf Deck entfernen
- Hubkielspindel mit 24er Stecknuß und 2 langen Verlängerungen nach unten festhalten bzw. sichern
- Bei DY-22 Spannstift mit Durchschlag Durchm. 6 aus dem Aufnahmestück für die Hubkielkurbel heraus schlagen
- Bei DY-25 Sicherheitsmutter M16 mit Schlüssel SW 24 entfernen, weißes POM-Zahnrad abdrehen
- Hubkielspindel nach unten herausnehmen, nach wie vor mit Steckschlüssel, wie unter Pos. 5 beschrieben sichern!
- Achtung/Warschau!
Fällt die Spindel unkontrolliert nach unten heraus:
größte Unfallgefahr!!!
- Schiff kann jetzt auf Trailer/Gestell abgesetzt bzw. Kiel kann weggefahren bzw. bearbeitet/gestrichen werden
- Für den Wiedereinbau (in umgekehrter Reihenfolge) ist es zweckmäßig, das Kugellager in der Decksaufnahme zu entfernen oder zu sichern
- Bemerkung: In Verbindung mit den Kielausbau ist noch folgendes zweckmäßigerweise zu prüfen:
- a) sind die Gegenplatten für die vordere und hintere Hubkielführung noch in Ordnung, wenn nicht, erneuern
 - b) Bei DY-25 die Sicherheitsmutter M16 (Kontermutter des Zahnrades) unbedingt erneuern, besser noch, Mutter mit "Loctide" o. ä. sichern!
 - c) Funktion Flutventil prüfen. Sieb reinigen!
 - d) Hubkielführungsschiene im Kielkasten und Hubkielspindel vor Montage des Kiels gut einfetten

Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1
dto. Gr. 3
Maulschlüssel SW 24
Knarre 1/2"
2 Stück Verlängerungen 1/2"
Steckschlüsseleinsatz 1/2" SW24
Durchschlag Durchm. 6 mm



Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle



Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg

2

b. Verschraubung von Kiel und Kielkulissenstein (Schrauben M 8 und M 6). Zg. Pos. 1.

Maßnahme: Kieldemontage, anbringen neuer Sicherheitsmutter und zusätzlich sichern mit Sicherungskleber.

c. Anschläge am Kiel auf festen Sitz prüfen. Bereich Zg. Pos. 4.

Maßnahme: Schrauben nachziehen, mit Sicherungskleber sichern.

d. Verschraubung der Kielspindel oben. (trifft nur bei DEHLYA 25 mit Zahnradvorgelege zu). Bereich Zg. Pos. 10.

Maßnahme: Nach Entfernen der Abdeckung auf Deck austauschen der Sicherheitsmutter M 16 und zusätzlich sichern mit Sicherungskleber, zusätzlich Kugellager fetten.

Verschraubung der Kielspindel, unten. Zg. Pos. 8.

Maßnahme: Nach Demontage des Kieles (Position 1 b.) Austausch der unteren Sicherheitsmutter M 16 und zusätzlich sichern mit Sicherungskleber.

Bemerkung: Es bietet sich hier natürlich nach Ausbau des Kieles eine Überholung des Kielanstrichs sowie fetten der Spindel bzw. Kielführung an.

02. Überprüfung des Fluttanksystems.

a. Ein-/ Auslaßventil prüfen. Pos. 4/5/9 Systemskizze.

Maßnahme: Flutventil ausbauen und reinigen bzw. prüfen von Dichtring, Gummikugel und Bänzelbefestigung am Bowdenzug.

b. Bowdenzug prüfen.

Maßnahme: Durch die Bowdenzugtülle am Bedienzug Rostlöser bzw. Schmiermittel eintröpfeln und am Wasserliegeplatz während der Saison bewegen. (Punkte 2 a./ 2 b. sind am besten zu prüfen, wenn der Kiel ausgebaut ist).

c. Entlüftungsventile Vorschiff DEHLYA 25 Salon Sitzdurcht STB. bei DEHLYA 25 / DEHLYA 22 prüfen.


Maßnahme: Oberteile demontieren und reinigen bzw. entfetten von Gehäuse und Gummikugel.

Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de




Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

4



Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

5 Kurzbezeichnung: Wartungsarbeiten für das Wasserballast-Ventil

Damit eine einwandfreie Funktion des Ventils gewährleistet ist, müssen Gummikugel (7), Drahtsieb (1) und Dichtung (4) gereinigt werden.

Die Demontage bereitet keine Schwierigkeiten. Zuerst werden die 4 Befestigungsschrauben (2) gelöst. Beim Herausnehmen wird das Ventil etwas verkantet, damit der Deckel (8) und der Bowdenzug (9) freiliegen. Jetzt können die 2 Befestigungsschrauben (10) des Ventildeckels (8) gelöst werden.

Nach dem Reinigen erfolgt der Einbau in umgekehrter Reihenfolge.


Kielteile für DY 25 mit 24mm Welle

Angebot für Hubkielwartung in Oldenburg



d-marina-team GmbH
Am Voßberg 21
23758 Oldenburg i.H.
Tel.: 04361 507800
Fax: 04361 5078018
info@marina-team.de
www.marina-team.de

6



- Pos.6 Nr.17885 Ablassventil mit Dichtung und Sieb komplett in Nirosta
ohne Kugel, Stoppzug
- Pos.7 Nr.20137 Gummikugel mit Eisenkern für Ablassventil
- Pos.4 Nr.18447 Dichtung für Ablassventil Wasserballast
- Pos.1 Nr.17995 Sieb in V2A, für Flutkanksystem (Ein-/Auslassventil)
- Pos.9 Nr.20019 Stoppzug mit Griff für das Wasserballastventil
Bei Bedarf kann der Stoppzug gekürzt werden